

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Технологии и оборудование машиностроения»

Курсовая работа

по дисциплине «Металлообрабатывающие станки»

на тему «Разработка конструкции привода
главного движения станка
по типу базового модели 2627ПМФ4М»

ПГУ 2.15.03.02.22.00.00ПЗ

Направление подготовки – 15.03.02 Технологические машины
и оборудование

Профиль подготовки – Металлообрабатывающее оборудование
и технологическая оснастка

Выполнил студент: Губкин Губкин Н.М.
Группа: 22МС1

Руководитель: к.т.н., доцент
Кочетков Кочетков Д.В.

Работа защищена с оценкой отлично

Дата защиты 28.05.2025

2025

ти $R_n =$
мин⁻¹
-1

7 КЗ

асса Ма

Листов

"ТОМ"

22МС1

п А1

Список использованной литературы

1. Михеев И.И., Ярмоленко Е.Н. Кинематический расчет приводов станков: Учеб. пособие. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. – 100 с.
2. Михеев И.И. Расчет и конструирование металлорежущих станков : Учеб. пособие / И.И. Михеев, Е.Н. Ярмоленко, В.Н. Денисов. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 152 с.
3. Пантелеев, В.Ф. Расчеты деталей машин : учеб. пособие / В.Ф. Пантелеев, Д.В. Кочетков. – Изд. 4-е, доп. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 200 с.
4. Металлорежущие станки : учебник. В 2 т. / Т.М. Аврамова, В.В. Бушуев, Л.Я. Гиловой и др. ; под ред. В.В. Бушуева. Т. 1. – М. : Машиностроение, 2011. – 608 с.
5. Металлорежущие станки : учебник. В 2 т. / В.В. Бушуев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и др. ; под ред. В.В. Бушуева. Т. 2. – М. : Машиностроение, 2011. – 586 с.
6. Пантелеев В.Ф. Кинематический и энергетический расчеты механических приводов машин : метод. указания и задания к курсовому проектированию по деталям машин / В.Ф. Пантелеев, Д.В. Кочетков ; под ред. В.В. Смогунова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. – 80 с.
7. Пантелеев В.Ф. Выбор и расчет радиальных и радиально-упорных подшипников качения : метод. указания к курсовому проектированию по деталям машин / В.Ф. Пантелеев, Д.В. Кочетков ; под ред. В.В. Смогунова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – 56 с.
8. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении : Альбом схем и чертежей : Учеб. пособие для втузов / Ю.М. Соломенцев, К.П. Жуков, Ю.А. Павлов и др. ; Под общ. ред. Ю.М. Соломенцева. – М. : Машиностроение, 1989. – 192 с.
9. Альбом станочного оборудования и автоматизированных производств. Кинематические схемы, конструкции, компоновки станков, станочных модулей и

ПГУ 2.15.03.02.22.00.00ПЗ					Лист
					30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Содержание

1 Общие сведения о базовой модели станка.....	5
2 График частот вращения шпинделя.....	8
3 Числа зубьев в передачах.....	15
4 Кинематическая схема привода главного движения.....	17
5 Эскизное оформление привода главного движения.....	18
5.1 Кинематические и силовые характеристики.....	18
5.2 Модули зубьев в передачах.....	19
5.3 Диаметры валов.....	22
5.4 Межцентровые расстояния между валами.....	25
5.5 Геометрические параметры зубчатых колес.....	26
5.6 Схема установки подшипников шпиндельного узла.....	29
Список использованной литературы.....	30
Приложение.....	32

станочных комплексов. Ч.1 / В.В. Бушуев, А.К. Шульга, А.А. Какойло и др. Станкин. – М. : ВНИИТЭМР, 1991. – 112 с.

10. Альбом станочного оборудования и автоматизированных производств. Кинематические схемы, конструкции, компоновки станков, станочных модулей и станочных комплексов. Ч.2 / В.В. Бушуев, А.К. Шульга, А.А. Какойло и др. Станкин. – М. : ВНИИТЭМР, 1991. – 108 с.

11. Альбом примеров конструкций узлов металлорежущих станков (Компоновочные схемы, конструкции, примеры исполнения) : метод. указания / И.И. Михеев, Е.Н. Ярмоленко, В.О. Триласский, А.В. Липов. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2000. – 164 с.

12. Атлас кинематических схем металлорежущих станков / И.И. Михеев, С.В. Эрленеков, В.В. Панчурин, А.В. Липов. – Пенза : Изд-во ППИ, 1993. – 60 с.

ПГУ 2.15.03.02.22.00.00ПЗ

Лист
31

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Реферат

Курсовая работа по дисциплине «Металлообрабатывающие станки» на тему «Разработка конструкции привода главного движения станка по типу базового модели 2627ПМФ4М» состоит из пояснительной записки и графической части.

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, ПРИВОД ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ, ГРАФИК ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ, СХЕМА КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ШПИНДЕЛЬ.

В пояснительной записке представлена информация о базовой модели станка и приведен кинематический расчет привода главного движения станка по типу базового модели 2627ПМФ4М, выполненный на 31 листах, в котором построен график частот вращения шпинделя, определены числа зубьев в передачах, представлена кинематическая схема привода главного движения, а также определены кинематические и силовые характеристики, модули зубьев в передачах, диаметры валов, межцентровые расстояния между валами, геометрические параметры зубчатых колес и представлена схема установки подшипников шпиндельного узла.

Графическая часть содержит:

Лист формата А1 – Станок модернизированный с ЧПУ (Схема кинематическая принципиальная);

Лист формата А0 – Привод главного движения (Сборочный чертеж).

					ПГУ 2.15.03.02.22.00.00ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка конструкции привода главного движения станка по типу базового модели 2627ПМФ4М Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Губкин Н.М.	Губкин	22.05				
Провер.		Кочетков Д.В.	Кочетков	28.05			2	37
Н. контр.								
Утв.								
						Каф. «ТОМ», гр. 22МС1		

т.м. $R_n = 5$
мин⁻¹
-1

7 КЗ

ИССА Машин

Листов

"ТОМ"

22МС1

п А1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой ТОМ

А.Е. Зверовщиков

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине
«Металлообрабатывающие станки»

Студент Гусев К.М. группа 22МС1

ВАРИАНТ № 22

Тема: Разработка конструкции привода главного движения станка
по типу базовой модели 2627ПМФ4М

Исходные данные:

Базовая модель станка – 2627ПМФ4М;

Вид регулирования – комбинированное;

Минимальная частота вращения шпинделя – $n_{\min} = 60 \text{ мин}^{-1}$;

Диапазон регулирования привода – $R_n = 50$;

Мощность резания – $P = 7 \text{ кВт}$.

Содержание пояснительной записки:

- 1 Общие сведения о базовой модели станка;
 - 2 График частот вращения шпинделя;
 - 3 Числа зубьев в передачах;
 - 4 Кинематическая схема привода главного движения;
 - 5 Эскизное оформление привода главного движения;
 - 5.1 Кинематические и силовые характеристики;
 - 5.2 Модули зубьев в передачах;
 - 5.3 Диаметры валов;
 - 5.4 Межцентровые расстояния между валами;
 - 5.5 Геометрические параметры зубчатых колес;
 - 5.6 Схема установки подшипников шпиндельного узла;
- Список использованной литературы;
Приложение.

Графическая часть:

- 1) Станок модернизированный с ЧПУ (Схема кинематическая принципиальная);
- 2) Привод главного движения (Сборочный чертеж).

Руководитель Кочетков Д.В. Кочетков